


# 超仕上カンナ

取扱説明書 SL-260




ご使用前に本取扱説明書をよくご覧の上ご使用くださるようお願いいたします。

## ご使用に当たりますの注意事項

本機を使用する前には必ず取扱説明書を十分読み、指定された以外の用途には、お使いにならないで下さい。

- 被削材に釘などの異物がないことを確認して下さい。異物があればカンナ刃を破損し、仕上面は、きたなくなります。
- 送材ベルトを一部分で使用しますと、部分的に摩耗しますので出来るだけ全面をご使用下さい。
- 電圧は銘板の表示と一致しているか必ず確認して下さい。100V用のモーターを200Vで使用されますとモーターを焼損するのみでなく、高速回転となり危険です。逆に低い電圧で使用しますと力不足となります。
- 製品は大事に取扱って下さい。誤って落したり、ぶついたりした場合は異状の有無を確認した後、ご使用下さい。
- 運転中はカンナ刃、送材ベルト、及び可動部には絶体には手を触れないで下さい。大変危険です。
- 能力を超えた作業は事故のもとです。カンナ刃は常に良い切れ味にしておき、回転数を上げた後、加工を始めて下さい。
- 湿った場所、ぬれた場所での使用は避けて下さい。感電事故のもとになり、モーター絶縁を低下させます。
- 安全な作業をする為には作業場はいつもきれいに整理をし、十分な照明が必要です。ちらかした作業場は事故のもとです。
- 作業場所には作業関係者以外は近づけないで下さい。特にお子様は危険です。
- 作業時の服装は身軽なもので行って下さい。ネクタイ、袖口の開いた服装は送材ベルトに巻き込まれる恐れがあります。
- 調整用スパナ、レンチ、ドライバー類は、使用後はすぐに外すようにして下さい。スイッチを入れる前には調整用スパナ、レンチ、ドライバー類が外してあるかをよく確認して下さい。
- さし込みプラグを電源にさし込む前にスイッチが切れていることを確認し、使用后、及び停電の際には、さし込みプラグを抜くように心掛けて下さい。
- 整備点検、部品交換の際は必ずスイッチが切れていることを確認し、さし込みプラグを電源より外して下さい。
- 運転中、機械の調子が悪かったり、異状に気付いた時には、直ちに使用を中止して下さい。
- 本機を使用する時は、感電事故を防止する為必ずベースのアースマーク位置に1.6mm以上の絶縁電線（直径15mm以上の金属棒付）をビスで固定した後、金属棒を接地して下さい。
- 安全で能率よく作業をしていただく為には作業前の機械の点検と定期点検が必要です。点検はお買い求めの販売店、全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合せ下さい。



## ●特 長

- 自動反転切削を行なえますので作業が非常に楽です。
- 刃先調整はマグネット治具の採用により、調整が楽で正確に行なえます。

## ●仕 様

モデル	SL-260
電 圧	単相 100V
定格電流	15A
周 波 数	50~60Hz
消費電力	1450W
送材速度	60m/毎分
ヘッド 昇 降 速 度	0.54m/毎分
最大切削巾	0° ……250mm 60° ……125mm
斜行角度	0° ~60°
最大切削高さ	185mm
キャブタイヤ コード長さ	5 m
機 体 寸 法	巾・長さ・高さ 540×880×850mm
重 量	140kg


## ●通常附属品

ボックススパナ	13mm	
六角棒スパナ	3mm	
本刃)	本体取付一式	
裏刃)	予備一式	
ドライバー	⊕	
両口スパナ	10×13mm	
延長ローラー		
座付六角ボルト	M 8 × 15	4 ケ
平座金	M 8	4 ケ
刃先調整ゲージ		2 ケ

## ●用 途

板、柱のカナ仕上げ。

## 各部の名称




## ●ご使用前の注意

差し込みプラグを電源につなぐ前に次の事項に注意して下さい。

- 必ず銘板に記載されている電圧で御使用下さい。
- 差し込みプラグを電源につなぐ前にはスイッチが切れている状態か確認して下さい。


## ●機械の運搬、据え付け

- 本機の前後に取り付けている取手を持ち上げて運搬して下さい。
- 昇降スイッチは、本機側面の昇降スイッチ取付ボルトに取り付けて運搬して下さい。



平坦地での運搬にはキャスターを使用すれば楽に運搬が出来ます。


キャスターハンドルを時計の回転方向に倒した後、取手を引けば一人で運搬が可能です。





## ●延長ローラーの取付け方法


- 延長ローラーのローラー取付シャフトを本機の前後のフックに差し込んで下さい。



- きれいな切削肌を得るにはローラー高さはテーブル面と同じ高さにすることが大切です。


延長ローラーの高さ調整は脚板に取り付いている上側の方のナットをゆるめ、脚板を手で回して、高さ調整を行なって下さい。

調整後は先にゆるめたナットを締付けて固定して下さい。




## ●送材ベルトの調整

- 送材ベルトの張り具合は3本の従動ローラーが送材ベルトの内側に接して回り始める程度が適当です。送材ベルトを回転させながら左右2本の張調整ボルトをボックススパナで調整して下さい。
- 送材ベルトが右側に移動する場合、送材ベルトを回転させながら右側の引張ボルトを右に回し、左側に移動する場合、左側の引張ボルトを右に回して、常に中央で安定走行するように調整して下さい。
- 送材ベルトを張り過ぎますと、モーター焼けを生ずる恐れがあります。




## ●ヘッドストック押え力調整

- ヘッドストックはバネ力で押え付けられています。送材がスムーズに出来ない場合は、ヘッドストックの押え力を強くする必要があります。
- カバーを外した後、付属のドライバーをスプリング圧調整ナットに差し込んだ後、右に回転させれば押え力は強くなり、左に回転させれば弱くなります。



## ●斜行角度

- ナイフストックは $0^{\circ}$ ～ $60^{\circ}$ の回転方式を採用しておりますので、自由な角度位置に調整出来、軟質、硬質材を問わず美しい仕上面が得られます。
- 刃先の斜行角度は締付ノブをゆるめた後、回転レバーで材料に応じた角度に目盛を合わせ、締付けノブで固定します。




## ●木材別斜行角度

木材の種類	斜行角度
ラワン	$0^{\circ}$ ～ $10^{\circ}$
ケヤキ	$10^{\circ}$ 前後
松	$15^{\circ}$ 前後
ヒノキ	$25^{\circ}$ 前後
杉・ツガ	$45^{\circ}$ 前後

左の表は同じ材質でも木質条件により斜行角度を変更する必要がありますので、目安として参考にして下さい。


## ●サイドガイドの位置調整

- 斜行角度を変更する度に刃の巾に応じたサイドガイドの位置調整が必要です。加工材が刃から外れることがなく、きれいに切削出来ます。
- サイドガイドの位置調整はサイドガイド固定ノブで行なって下さい。




## ●テーブル高さの調整

- テーブルと送材ベルト面との段差は3～4mm程度が理想です。段差が大きいと加工材の振動が大きくなり仕上がりがきたなくなります。
- 送材ベルトとテーブル高さの段差調整は、2本のテーブル固定ボルトで行なって下さい。



## ●本刃と裏刃の合わせ方


- 手カンナと同様、裏刃によって逆目を防止します。
- 本刃と裏刃を固定するボルトの締め付けが強すぎると刃先にすきまが出来、逆目が止まらなくなることがあります。






## ● 刃物の取り付けと刃高調整

- ① 刃物取付を刃先調整ノブをいっぱい締込んだ状態より1回転戻した位置でセットします。
- 刃先調整ゲージを刃口金両端近くにセットします。
- カンナ刃をゲージに軽くあてます。





- ② カンナ刃を3本の座付六角ボルトにより取り付けます。このときカンナ刃が動かない様注意して下さい。



- ③ カンナ刃を取付後刃先調整ノブを再び約1回転戻し押し出す状態で微調整します。
- 調整ネジは遊びがありますので常に押し出す状態で使用して下さい。  
(ご注意)  
刃先調整後は必ず刃先調整ゲージを外して下さい。


- 刃先と刃口金のスキマは硬木0.5～0.8mm、軟木0.8～1.3mm、逆目の起り易い木材0.3～0.4mmを目安に刃口調整ボルトで調整して下さい。






## ● 刃口金

- 刃口金の先端は、ナイフストック面に対し、少し出張らせないとはいけません。柱の場合、少し多目(0.3mm)にした方がきれいな仕上面が得られます。
- 刃口のすき間の調整は、一度刃口調整ボルト、六角穴付止メネジをゆるめ刃口金を後にさげます。次に刃口金調整ボルトを仮締めし、刃口金押出ボルトで必要な刃口すき間に調整します。調整後は、刃口金調整ボルト、六角穴付止メネジの順にしっかり締付けて下さい。




## ● 切削作業

- 良好な仕上面を得る為には、切削前に加工材を手押カンナで狂いを取り、自動カンナで分決めをすることが必要です。
- 加工材に砂が付きますと、カンナ刃を傷め、仕上がりが悪くなります。特に砂が付き易い木口は面取りか、切り捨てるようにして下さい。



## ●スイッチ操作



- 差し込みプラグを電源に接続すれば電源ランプが点灯します。

### 起動スイッチ

起動スイッチを押すと送材ベルトが駆動し、ブロアーが作動します。

### 切削回数切替スイッチ

切削回数切替スイッチにより切削回数は1～3回迄自由に選べます。加工材の仕上程度に応じて調整を行なって下さい。

- 作業開始時、及び刃物交換後は切削回数1回にセットして切削状態を確認してから切削回数を決めて下さい。

### 送材方向切替スイッチ

反転切削をする場合には、方向切替スイッチを「反転」側に合わせて下さい。

又、切削材料を反転させずに一方向切削する場合には、方向切替スイッチを「一方向」側に合わせて下さい。

- 「一方向」側に切替えた場合は、反転切削時の逆の方向から送材を行なって下さい。

### 反転位置調整スイッチ


反転切削を行なう時に送材した加工材が刃にかかって止まったり、（この場合はスイッチを右に回す）。

送材ベルトから外れるような時（この場合はスイッチを左に回す）には、反転位置調整スイッチで調整を行なって下さい。


注) 反転位置はベルトの調整、スプリング圧の調整、テーブル高さの調整によっても異なりますので十分注意して下さい。



- 起動スイッチを押し、昇降スイッチ「上」を踏み込んで加工材より高い位置にヘッドストックを上げて下さい。



- 次に検出ローラーの下へ加工材を移動させ、昇降スイッチ「下」を踏み込んでヘッドストックの下降が止まった位置で送材して下さい。




(ご注意)

一度、検出ローラーが加工材を検知しますと昇降スイッチ「下」を踏み込んでも昇降モーターは作動しません。この場合、昇降スイッチ「上」を軽く踏み込んだ後、昇降スイッチ「下」を踏み込むようにして下さい。

(加工材の圧力調整)

- 加工材を美しく仕上げるには送材時にベルトがスリップしない程度に圧力調整をすることが大切です。
- 圧力調整は加圧調整ナットで行なって下さい。(5頁を参照して下さい) 又、微調整は昇降ハンドルでも行なえます。加圧調整ナット、昇降ハンドルで圧力調整が固難な場合のみ前後2ヶ所の圧力調整ネジで調整を行なって下さい。
- 圧力調整ネジによる調整方法は検出部カバーを上にはいて取外し、レバー固定ネジをゆるめて圧力調整ネジを調整することにより行なえます。(右回転→圧力増、左回転→圧力減) 調整後は必ずレバー固定ネジが止まる迄強く締付けて下さい。



## ●刃物のとぎ方

切れ味が悪くなったカンナ刃をそのまま御使用になりますと仕上面が悪くなり、能率が低下するばかりかモーターにも無理がかかかりますので早目に研磨するか新品と交換して下さい。

### 1. 本 刃

#### (1) しのぎ研磨



しのぎ面を研磨します。

#### (2) 刃付け

刃付け巾は0.3~0.5mm、刃先角 $32^\circ$ に仕上げ砥石で仕上げます。

#### (3) 裏押し

うらすき面に沿って水砥石で粗研磨し、合わせ砥石で正確な平面に仕上げます。裏押し巾1.5~2mmの間には研磨キズを残さないようにして下さい。




### 2. 裏 刃

#### (1) しのぎ研磨

本刃と同様の方法で、しのぎ角度 $28^\circ$ に仕上げます。

#### (2) 押え

裏刃には、刃先の“押え”角度をつける必要があります。水砥石、又は合わせ砥石で仕上げして下さい。




(3) 裏押し

本刃と同じ要領で行います。


(4) 角落し

押え巾が広い (0.3mm以上) 場合は押え面と、しのぎ面とで作る角部を滑らかな曲面に仕上げます。



### ● Vベルトの張り調整


- Vベルトのたわみはプーリー間の中央部を指で軽く押さえて3～5mmになるように調整して下さい。



- 張り調整はモーターベース上部の六角ナットをゆるめて、六角ボルトで調整します。調整後は六角ナットを締付けて下さい。



《ご注意》

強く張り過ぎますと、機械損傷の原因となることがありますのでご注意下さい。




## ●保守と点検

- 作業後は常に清掃して、機械の摺動部、ナイフストック等には油を塗って下さい。
- SL-260 のモーターには消耗品のカーボンブラシを使用しております。  
カーボンブラシは全長の1/3、即ち横に印した線まで摩耗しましたら新しいカーボンブラシと交換して下さい。短いカーボンブラシを、そのまま使用しますとモーター焼損の原因となることがあります。カーボンブラシはベットカバーを取り外した後、マイナスドライバーでブラシキャップを外すと、とり出せます。



## 検査合格証

- この製品は、一貫した品質管理の基に組立てられ、厳密な検査に合格した製品です。

電気試験	機械検査	部品・包装
		

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明の点があった場合にはご遠慮なく全国各地のリョービ電動工具販売店、リョービ東和各営業所にお問い合わせ下さい。

※改良のため製品仕様が変わる事があります。

発売元



RYOBI

リョービ東和 株式会社

〒464 名古屋市千種区春岡通り7の49  
電話(052)761-5111

製造元



RYOBI

リョービ 株式会社

〒726 広島県府中市目崎町762  
電話(0847)41-4111